

**Акт обследования
игрового и спортивного оборудования территории и помещения
МБДОУ «Детский сад «Радуга» с. Прилепы»**

На основании приказа № 26 от 05.04.2019 г. по МБДОУ «Детский сад «Радуга» с.Прилепы» «Об усилении мер по профилактике травматизма детей в ДОУ» проведено обследование оборудования на детской площадке: теневого навеса, грибка с песочницей, качелей, горки, карусели, рукохода, балансира, шведской стенки, бревна, футбольных ворот с баскетбольным щитом, скамеек, ограждения и спортивного оборудования в помещении детского сада: шведской стенки, скамеек, баскетбольного щита 9 апреля 2019 года комиссией по предупреждению травматизма:

Власовой П.Д.- заведующей МБДОУ,
Казариновой О.Н. – воспитателя,
Сониной Ю.Н.- председателя родительского комитета.

В ходе проверки был проведен осмотр оборудования.

Теневой навес прочно установлен, не имеет повреждений, внутри прочно укреплены скамейки. Крыша не протекает.

В ходе проверки был проведен осмотр грибка с песочницей. Это оборудование прочное, забетонировано, не имеет повреждений.

Качели и карусель прочно установлены, размещены на безопасном расстоянии от другого оборудования детской площадки, покрашены, сиденья удобны, безопасны, не имеют повреждений.

Балансир прочно установлен. Сиденья отремонтированы, окрашены. Стороны балансира легко поднимаются и опускаются.

В ходе проверки был проведен осмотр рукохода. Оборудование прочно установлено, забетонировано, покрашено, не имеет повреждений, перекладины под действием тяжести не прогибаются.

Шведская стенка прочно забетонирована, покрашена. В наличии все перекладины, под действием тяжести не прогибаются.

В ходе проверки был проведен осмотр горки. Конструкция прочная, имеет эстетичный вид, покрашено, ступеньки при подъеме на горку все присутствуют, безопасны, ложе для скатывания с горки цельное, без дефектов.

Скамейки хорошо укреплены, окрашены, без дефектов.

В ходе проверки спортивного оборудования: бревна, футбольных ворот с баскетбольным щитом выявлено, что они прочно установлены, забетонированы, покрашены, не имеют повреждений.

Ограждение территории без повреждений, прочно забетонировано, находится в удовлетворительном состоянии.

В результате обследования выявлено, что спортивное и игровое оборудование на площадке находится в удовлетворительном состоянии и может использоваться.

Игровое и спортивное оборудование внутри помещения детского сада: шведская стенка, баскетбольный щит, скамейки имеют эстетичный вид, окрашены, поверхности ровные, без трещин, прочно закреплены. Оборудование находится в удовлетворительном состоянии и может использоваться.

Комиссия:



Власова П.Д.
Казаринова О.Н.
Сонина Ю.Н.